

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Завод Старт"*

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	128	128	0	17	28	82	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	137	137	0	17	29	90	1	0	0
из них женщин	10	10	0	8	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Механосборочный цех № 11																								
00100413	Начальник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00200413	Заместитель начальника по производству	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00300413	Заместитель начальника	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00400413	Старший мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00500413	Мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00600413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00700413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00800413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00900413	Начальник техбюро	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01000413	Инженер по подготовке производства 1 категории-диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

01100413	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01200413	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01300413	Кладовщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01400413	Стропальщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01500413	Наладчик холодноштамповочного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
01600413	Подсобный рабочий	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01700413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
01800413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
01900413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02000413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02100413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02200413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02200413-1A (02200413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02300413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02400413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02500413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
02600413	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
02700413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02700413-1A (02700413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02700413-2A (02700413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02700413-3A (02700413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

02800413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02900413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02900413-1A (02900413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
02900413-2A (02900413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03000413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03000413-1A (03000413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03100413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03100413-1A (03100413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03200413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03300413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03400413	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03500413	Слесарь-электромонтажник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03500413-1A (03500413)	Слесарь-электромонтажник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03500413-2A (03500413)	Слесарь-электромонтажник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03600413	Водитель-испытатель	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03600413-1A (03600413)	Водитель-испытатель	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03700413	Оператор лазерной резки	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03800413	Рабочий, занятый заливкой форм полимеризационной смесью (изолировщик)	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	3.2	3.1	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
03900413	Резчик металла на ножницах и прес-сах	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03900413-1A (03900413)	Резчик металла на ножницах и прес-сах	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03900413-2A (03900413)	Резчик металла на ножницах и прес-сах	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
03900413-3A (03900413)	Резчик металла на ножницах и прес-сах	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
04000413	Штамповщик на гидропрессовой установке	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
04100413	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Механосборочный цех № 14																								
04200413	Начальник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04300413	Заместитель начальника	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04400413	Заместитель начальника по производству	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04500413	Старший мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04600413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

04700413	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04800413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04900413	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05000413	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05100413	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05200413	Инженер по подготовке производства-диспетчер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05300413	Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05400413	Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05500413	Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05600413	Водитель электрокары	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05700413	Стропальщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05800413	Слесарь-инструментальщик-кладовщик	-	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
05900413	Оператор плазменной и гидроабразивной резки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
06000413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06000413-1A (06000413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06100413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06100413-1A (06100413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06100413-2A (06100413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06100413-3A (06100413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06200413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06300413	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
06300413-1A (06300413)	Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

(07400413)																								
07400413-2A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-3A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-4A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-5A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-6A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-7A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-8A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-9A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-10A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-11A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-12A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07400413-13A (07400413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07500413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07500413-1A (07500413)	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07600413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07700413	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
07800413	Слесарь-электромонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07800413-1A (07800413)	Слесарь-электромонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07800413-2A (07800413)	Слесарь-электромонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07900413	Водитель-испытатель	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07900413-1A (07900413)	Водитель-испытатель	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08000413	Резчик металла на ножницах и прес-сах	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08100413	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08100413-1A (08100413)	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08100413-2A (08100413)	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

08100413-3A (08100413)	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08200413	Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической роботизированной сварки	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного технолога																								
08300413	Специалист по промышленной робототехнике	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Розенфельд В.А.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Морозова М.А.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Главный экономист-начальник ЭО

(должность)

(подпись)

Алешина Г.С.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Главный технолог

(должность)

(подпись)

Лобанов С.С.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Начальник ЭМО

(должность)

(подпись)

Верхотурцев А.Н.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Заместитель начальника ЭМО - главный энергетик - начальник электротехнической лаборатории

(должность)

(подпись)

Семёнов А.Ю.

(Ф.И.О.)

30.05.2022г.

(дата)

Начальник ЦЗЛ

(должность)

(подпись)

Черемных Л.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Корозникова Л.А.

(Ф.И.О.)

30.05.2022

(дата)

Заведующая-фельдшер здравпункта

(должность)

(подпись)

Понкратьева Н.Ю.

(Ф.И.О.)

30.05.22г.

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Долгих Е.Б.

(Ф.И.О.)

30.05.2022г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4793

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Романова О. Н.

(Ф.И.О.)

29.04.2022

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Завод Старт"*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Механосборочный цех № 11					
00100413. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
00200413. Заместитель начальника по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
00300413. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
00400413. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00500413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00600413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00700413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00800413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00900413. Начальник техбюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
01000413. Инженер по подготовке производства 1 категории-диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
01100413. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
01200413. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
01300413. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
01400413. Стропальщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
01500413. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	режимы труда и отдыха	процесса			
01600413. Подсобный рабочий	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
01700413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
01800413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
01900413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02000413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	защищены специальной одеждой.				
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02100413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
02200413(02200413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
02300413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
02400413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Химический, АПФД: Организовать ра-	Уменьшение времени контак-			

	циональные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
02500413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02600413. Слесарь механосборочных работ	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
02700413(02700413-1А; 02700413-2А; 02700413-3А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
02800413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
02900413(02900413-1А; 02900413-2А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03000413(03000413-1А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03100413(03100413-1А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

03200413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03300413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03400413. Слесарь механосборочных работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03500413(03500413-1А; 03500413-2А). Слесарь-электромонтажник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03600413(03600413-1А). Водитель-испытатель	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03700413. Оператор лазерной резки	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03800413. Рабочий, занятый заливкой форм полимеризационной смесью (изолировщик)	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03900413(03900413-1А; 03900413-2А; 03900413-3А). Резчик металла на ножницах и прессах	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04000413. Штамповщик на гидропрессовой установке	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04100413. Штамповщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Механосборочный цех № 14</i>					
04200413. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
04300413. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
04400413. Заместитель начальника по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
04500413. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
04600413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
04700413. Мастер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
04800413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
04900413. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
05000413. Мастер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
05100413. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05200413. Инженер по подготовке производства-диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05300413. Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05400413. Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05500413. Кладовщик материального склада и комплектующих изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05600413. Водитель электрокары	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	---	---	---	---
05700413. Стропальщик	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
05800413. Слесарь-инструментальщик-кладовщик	АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
05900413. Оператор плазменной и гидроабразивной резки	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06000413(06000413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06100413(06100413-1А; 06100413-2А; 06100413-3А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06200413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06300413(06300413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
06400413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06500413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06600413(06600413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06700413(06700413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
06800413(06800413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
06900413(06900413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
07000413. Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07100413(07100413-1А). Слесарь механосборочных работ постоянно занятый с прихваткой и сваркой	Химический, АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
07200413(07200413-1А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
07300413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07400413(07400413-1А; 07400413-2А; 07400413-3А; 07400413-4А; 07400413-5А; 07400413-6А; 07400413-7А; 07400413-8А; 07400413-9А; 07400413-10А; 07400413-11А; 07400413-12А; 07400413-13А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07500413(07500413-1А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07600413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07700413. Слесарь механосборочных работ	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07800413(07800413-1А; 07800413-2А). Слесарь-электромонтажник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
07900413(07900413-1А). Водитель-испытатель	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
08000413. Резчик металла на ножницах и прессах	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
08100413(08100413-1А; 08100413-2А; 08100413-3А). Штамповщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
08200413. Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической роботизированной сварки	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного технолога					
08300413. Специалист по промышленной робототехнике	УФ-излучение: Для защиты глаз рекомендуется применять защитные щитки с АФС. Участки кожи рук должны быть защищены специальной одеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 29.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Розенфельд В.А.

(Ф.И.О.)

30.05.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник БОТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Морозова М.А.

(Ф.И.О.)

30.05.22

(дата)

Главный экономист-начальник ЭО (должность)	 (подпись)	Алешина Г.С. (Ф.И.О.)	30.05.22 (дата)
Главный технолог (должность)	 (подпись)	Лобанов С.С. (Ф.И.О.)	30.05.22 (дата)
Начальник ЭМО (должность)	 (подпись)	Верхотурцев А.Н. (Ф.И.О.)	30.05.22 (дата)
Заместитель начальника ЭМО - главный энергетик - начальник электротехнической лаборатории (должность)	 (подпись)	Семёнов А.Ю. (Ф.И.О.)	22.05.2022 (дата)
Начальник ЦЗЛ (должность)	 (подпись)	Черемных Л.М. (Ф.И.О.)	 (дата)
Начальник ОК (должность)	 (подпись)	Корозникова Л.А. (Ф.И.О.)	30.05.2022 (дата)
Заведующая-фельдшер здравпункта (должность)	 (подпись)	Понкратьева Н.Ю. (Ф.И.О.)	30.05.22 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Долгих Е.Б. (Ф.И.О.)	30.05.2022 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 4793 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Романова О. Н. (Ф.И.О.)	29.04.2022 (дата)